

甘肃公司危险废物贮存设施（场所）配置项目陇西输油站危险废物贮存库竣工环境保护验收“其他需要说明的事项”相关说明

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

工程设计时将环保设施纳入初步设计，在初步设计中编制环境保护专篇，相关环保设施设计符合环境保护设计规范要求，按照设计要求落实防治污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

1.2 施工简况

本项目于 2025 年 6 月开工建设，2025 年 12 月完成建设，随后进入调试，2026 年 3 月开始竣工环境保护验收工作。

1.3 验收过程简况

2026 年 3 月，国家石油天然气管网集团有限公司甘肃分公司委托甘肃碧康环保技术有限公司进行甘肃公司危险废物贮存设施（场所）配置项目陇西输油站危险废物贮存库竣工环境保护验收工作。接受委托后，甘肃碧康环保技术有限公司安排专业技术人员对项目区域进行了现场勘查和资料收集，编制了验收监测方案，甘肃康顺盛达检测有限公司于 2026 年 05 月 10 日至 2026 年 05 月 11 日进行项目竣工环境保护验收监测，根据现场调查和监测结果编制了本验收监测报告表。

2026 年 5 月 26 日，国家石油天然气管网集团有限公司甘肃分公司组织召开了甘肃公司危险废物贮存设施（场所）配置项目陇西输油站危险废物贮存库竣工环境保护验收会议，验收组由建设单位（国家石油天然气管网集团有限公司甘肃分公司）、验收监测报告表编制单位（甘肃碧康环保技术有限公司）以及 3 名特邀专家组成。查阅了相关验收资料并核实了本项目建设运营期环保工作落实情况，验收组认为本工程环境保护手续齐全，基本落实了环评报告及批复的要求，环保设施污染防治效果满足竣工环境保护验收要求，验收组同意甘肃公司危险废物贮存设施（场所）配置项目陇西

输油站危险废物贮存库通过竣工环境保护验收。

验收会议意见认为：甘肃公司危险废物贮存设施（场所）配置项目陇西输油站危险废物贮存库环境保护设施总体按环评要求进行了建设，项目建设地点、建设规模、建设性质、主要生产工艺和主要环保设施均未发生重大变动；项目的环境保护设施满足“三同时”要求；《验收监测报告表》总体符合规范。根据验收监测报告：项目废气、噪声均实现了达标排放，固体废物处置符合相关要求，落实了环境风险防范措施，验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

验收会议意见要求：企业在后续运营中应严格执行各项环境保护管理制度，加强环保设施的日常运行管理，保证环保设施正常运行，防止跑冒滴漏，确保污染物长期、稳定达标排放；加强环境风险防范意识，定期开展必要的应急演练。严格执行排污许可管理制度，按证落实环境管理台账记录、自行监测、信息公开及执行报告上报等要求。

验收会议后，验收监测报告表编制单位根据验收会议意见对《甘肃公司危险废物贮存设施（场所）配置项目陇西输油站危险废物贮存库》进行了修改完善，形成验收监测报告表终稿。

1.4 公众反馈意见及处理情况

项目设计、施工和验收期间是没有收到过公众反馈意见或投诉。

2、其他环境保护措施的落实情况

2.1 环保组织机构及规章制度

国家石油天然气管网集团有限公司甘肃分公司已经建立了比较完善的环境管理制度，公司设有专门的环境管理机构环境生态与安全生产处，具体负责本单位环境管理工作。建立了环境管理台账记录和运行维护费用保障计划等。

2.2 环境风险防范措施

危废贮存库旁设 0.5m×0.5m×0.5m 的应急池，发生泄漏经库内倒流管引入应急池。

2.3 排污许可制度落实情况

已办理固定污染源排污登记表。

2.4 配套措施落实情况

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施；不涉及防护距离控制及居民搬迁。

3、项目变动情况

本项目建设内容较环评阶段未发生变动，可以纳入竣工环境保护验收管理。

国家管网甘肃公司天水输油气分公司

2026年5月26日



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App